



## **Determinazione Dirigenziale**

n. 328 del 12.08.2026

Oggetto: Servizio di recupero del veicolo aziendale Skoda Fabia\_Liquidazione in favore della società Corbo Service srls.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con nota prot. AIRCA/0040535/2026 del 12.08.2026, l'Ufficio Produzione Flu-BN ha rappresentato che:

- in data 31.07.2026, il C.U., ing. Marco Ianniciello, matr. 10117, alla guida dell'autovettura Skoda Fabia - targata ED891TC, numero di servizio 054 - durante il tragitto dal deposito aziendale di Pianodardine al deposito di Flumeri (AV), lungo il tratto dell'autostrada A16, in direzione Bari, all'altezza del km 70, segnalava che il veicolo si spegneva autonomamente, rendendo necessario accostare il mezzo in condizioni di emergenza, non essendo disponibile un'area di sosta;
- a seguito della segnalazione, è stato contattato l'Ufficio degli Operatori Certificatori di Avellino, al fine di assicurare un tempestivo intervento per la verifica e la risoluzione dell'avaria;
- l'Operatore Certificatore di Avellino, sig. Freda Paolo, si recava prontamente sul posto, con l'ausilio del personale di officina; effettuate le verifiche, constatava che il veicolo non era in grado di riavviarsi e che non risultava possibile procedere alla risoluzione del problema direttamente in linea;
- si rendeva, pertanto, necessario provvedere al recupero del veicolo mediante traino; a tal fine veniva contattata la ditta Sorrentino di Grottaminarda (AV), autorizzata ACI, per effettuare il soccorso in autostrada e il successivo traino del mezzo; la predetta ditta, però, comunicava di non essere autorizzata al traino di veicoli leggeri;
- il Servizio di Viabilità Autostradale, allertato della presenza del veicolo aziendale fermo in avaria lungo l'autostrada A16, provvedeva autonomamente a contattare una ditta specializzata per effettuare il necessario intervento di recupero;

### Considerato che:

- la ditta Corbo Service srls - con sede in Contrada San Giovanni, 6 - 82100 Benevento (BN), P. IVA 01696470622 - provvedeva quindi al recupero del veicolo aziendale Skoda Fabia targata ED891TC, effettuando il servizio in data 31.07.2026, con recupero sulla A16, direzione Bari, km 70, e successivo trasporto del mezzo presso il deposito aziendale di Flumeri (AV), come risulta dal consuntivo trasmesso dalla stessa ditta;

- la menzionata società ha trasmesso pro forma n. 2/2026 del 10.08.2026, avente ad oggetto il servizio di traino e recupero della Skoda targata ED891TC, per un importo pari a € 245,90, oltre Iva;

### Vista:

- la citata nota prot. AIRCA/0040535/2026 del 12.08.2026, con la quale l'Ufficio Produzione Flu-BN, considerata la necessità e l'urgenza dell'intervento resosi indispensabile a seguito dell'avaria del veicolo aziendale e al fine di consentirne il recupero in condizioni di sicurezza e il successivo trasferimento presso il deposito di Flumeri (AV), ha proposto di autorizzare il pagamento del servizio di recupero e trasporto del veicolo aziendale Skoda Fabia targata ED891TC, numero di servizio 054, in favore della società Corbo Service srls, per un importo complessivo di € 245,90, oltre Iva, in conformità alla documentazione giustificativa allegata alla medesima nota;

### Ritenuto:

- di prendere atto della suddetta nota ed autorizzare quanto proposto;

### Ravvisata:

- la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dei poteri delegati dall'Amministratore Unico con apposita procura registrata al Registro delle Imprese ed attestata la insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della L. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2026 - 2028;

## D E T E R M I N A

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- prendere atto della nota prot. n. AIRCA/0040535/2026 del 12.08.2026 dell'Ufficio Produzione FlubBN, e, per l'effetto, liquidare l'importo pari a € 245,90, oltre Iva, in favore della società Corbo Service srls, per il servizio di recupero e trasporto, presso il deposito di Flumeri (AV), del veicolo aziendale Skoda Fabia targata ED891TC, numero di servizio 054, in conformità alla documentazione giustificativa allegata alla suddetta nota;

- mandare agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

Il Dirigente Tecnico  
ing. Carmine Alvino

